

## Mac 版 TOOLS for CI2 V1.3.0 发布

---

Mac 专用 TOOLS for CI2 V1.3.0 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.3.0
- Steinberg CI2 Extension V1.2.0

### 目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧版本升级](#)

### 软件的系统要求

注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x
CPU	Intel 处理器（推荐 Intel Core Duo CPU）
内存	1 GB 或更高
显示器分辨率	1280 x 800 — 真彩色
接口	配备 USB 接口
硬盘	可用磁盘容量 50 MB 或以上；高速硬盘
其它	在设备和 Cubase 之间使用链接功能时，需要 Cubase 5 版或更新的版本

### 主要的修订和改进

#### V1.2.0 到 V1.3.0

- Yamaha Steinberg USB 驱动程序现已支持 Yamaha MOX6/8。
- 解决了如下问题：  
在采用 Intel 处理器和 Mac OS X 10.6.5 或以上系统的苹果计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB 驱动的设备时某些情况下回放过程中会偶尔产生噪音的问题。

### 旧功能更新

#### V1.1.1 到 V1.2.0

- Yamaha Steinberg USB Driver 现在已支持 Mac OS X 10.6 版本的 64 位核心。
- 现已支持 Cubase 6 (32 位 / 64 位)。

- 系统要求更新如下。
  - Mac OS X 10.5.8 或 10.6.x
  - Intel 处理器 Mac 计算机详情请参考“[软件的系统要求](#)”。
- 解决了在使用 Intel 处理器和 Mac OS X 10.6.5 或以上版本的 Mac 机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB 驱动的硬件时，播放过程中偶尔会产生噪音的问题。

### **V1.1.0 到 V1.1.1**

- 提高了 Yamaha Steinberg USB Driver 在 Intel Core i 系列处理器 Mac 机上的稳定性。
- 解决了下列问题。
  - 在使用 Intel Core i 系列处理器的 Mac 计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB Driver 的设备时，录制的音频数据可能会短暂中断。
  - 在使用 Intel Core i 系列处理器的 Mac 计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB Driver 的设备时，播放开始时可能会偶尔出现噪音。

### **V1.0.1 到 V1.1.0**

- 现已支持 Steinberg CI2+。
- 现已支持 Nuendo 5。

各程序其它主要修订和改进如下。

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

##### **V1.0.1 到 V1.1.0**

- 解决了一些小问题。

#### **Steinberg CI2 Extension**

##### **V1.0.0 到 V1.1.0**

- 解决了一些小问题。

（注）

产品包装中的 TOOLS for CI2 光盘（标有“YC410A0”）包含 TOOLS for CI2 V1.1.0 版本。

### **V1.0.0 到 V1.0.1**

- TOOLS for CI2 目前已支持 Mac OS X 10.6。  
有关系统需求的信息和 Mac OS X 10.6 的安装说明，请参见附带的安装指南。

---

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2009-2011 Yamaha Corporation 保留所有权利。